

报告编号	检测地点	受检单位	设备名称	设备型号	检测人员	检测时间	结论
2026-HT-0366-JTFJ-01	地面机修厂	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN $\phi$ 4.5/2 $\times$ 5.5	李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-02	地面机修厂	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN $\phi$ 4.5/2 $\times$ 5.5	李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-03	地面机修厂	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDN $\phi$ 5.6/2 $\times$ 11	李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-04	地面机修厂	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDN $\phi$ 5.6/2 $\times$ 11	李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-05	地面机修厂	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDN $\phi$ 5.6/2 $\times$ 11	李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-06	地面机修厂	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDN $\phi$ 5.6/2 $\times$ 11	李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-07	北翼下山轨道巷掘进	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN $\phi$ 4.5/2 $\times$ 5.5	顿孟鹏,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-08	北翼下山轨道巷掘进	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDYN $\phi$ 4.5/2 $\times$ 5.5	顿孟鹏,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-09	右六运输巷	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDN $\phi$ 6.0/2 $\times$ 11	顿孟鹏,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-JTFJ-10	右六运输巷	东宁团结煤矿有限公司	煤矿在用局部通风机	FBDN $\phi$ 5.6/2 $\times$ 11	顿孟鹏,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-PS-01	井下主排水泵房	东宁团结煤矿有限公司	排水泵	MD280-43 $\times$ 3	顿孟鹏,李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-PS-02	井下主排水泵房	东宁团结煤矿有限公司	排水泵	MD155-30 $\times$ 3	顿孟鹏,李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
2026-HT-0366-PS-03	井下主排水泵房	东宁团结煤矿有限公司	排水泵	MD280-43 $\times$ 2	顿孟鹏,李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格

2026-HT-0366-PSXT-01	井下主排水泵房	东宁团结煤矿有限公司	主排水系统	/	顿孟鹏,李喜峰,宋博文	2026/4/14	合格
----------------------	---------	------------	-------	---	-------------	-----------	----

