

| 报告编号 | 检测地点 | 受检单位 | 设备名称 | 设备型号 | 检测人员 | 检测时间 | 结论 |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|--------|-----------|----|
| 2026-HT-0121-JTFJ-01 | 副井中部 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-02 | 副井中部 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-03 | 副井中部 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-04 | 副井中部 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-05 | 主井 133 车场 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6.0/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-06 | 主井 133 车场 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6.0/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-07 | 主井中部 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6.0/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-08 | 主井中部 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6.0/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-09 | 主井中部 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6.0/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-JTFJ-10 | 主井中部 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 煤矿在用局部通风机 | FBDN ^o 6.0/2×11 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/8 | 合格 |
| 2026-HT-0121-CTSJ-01 | 地面副井提升机房 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 缠绕式提升机 | JK-3×2.5 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/10 | 合格 |
| 2026-HT-0121-KGRC-01 | 副井绞车道 | 双鸭山市三合顺煤业有限责任公司 | 卡轨人车 | RK15-6/6 | 陈林锋,孙楠 | 2026/4/10 | 合格 |



